





Goupilles cannelées bombées

BOSSARD



Matière

Acier

Principe de fonctionnement

Comme axe de galet

Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
1,5	h9	5	0,2	H11
1,5	h9	6	0,2	H11
1,5	h9	8	0,2	H11
1,5	h9	10	0,2	H11
1,5	h9	12	0,2	H11
2	h9	12	0,25	H11
2	h9	(14)	0,25	H11
2	h9	16	0,25	H11
2	h9	20	0,25	H11

Diamètre dI	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
2,5	h9	12	0,3	H11
2,5	h9	16	0,3	H11
2,5	h9	20	0,3	H11
2,5	h9	25	0,3	H11
3	h9	12	0,4	H11
3	h9	(14)	0,4	H11
3	h9	16	0,4	H11
3	h9	20	0,4	H11
3	h9	25	0,4	H11
3	h9	30	0,4	H11
3	h9	35	0,4	H11
3	h9	40	0,4	H11
4	h11	20	0,5	H11
4	h11	25	0,5	H11
4	h11	30	0,5	H11
4	h11	35	0,5	H11
4	h11	40	0,5	H11
4	h11	45	0,5	H11
4	h11	50	0,5	H11
5	h11	20	0,6	H11
5	h11	25	0,6	H11
5	h11	30	0,6	H11
5	h11	35	0,6	H11
5	h11	40	0,6	H11
5	h11	50	0,6	H11
6	h11	25	0,8	H11
6	h11	30	0,8	H11
6	h11	35	0,8	H11
6	h11	40	0,8	H11
6	h11	45	0,8	H11
6	h11	50	0,8	H11
8	h11	25	1	H11
8	h11	30	1	H11
8	h11	35	1	H11
8	h11	40	1	H11
8	h11	45	1	H11
8	h11	50	1	H11
8	h11	60	1	H11
8	h11	80	1	H11